



# TRIBAD - INCOLORO

## BARNIZ INCOLORO A BASE DE RESINAS DE EPOXI

### DESCRIPCIÓN:

Tratamiento final como capa de acabado incolora para morteros autonivelantes o tratamientos multicapa de resinas de epoxi.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Extraordinaria adherencia sobre superficies de resina de epoxi que lleven menos de 7 días aplicadas	
Elevada resistencia a la abrasión.	
Efecto antipolvo.	
Acabado liso o antideslizante, según textura del soporte.	
Acabado brillante.	
Impermeable a aceites, grasas y carburantes.	
Dos componentes. Proporción de mezcla:	2A /1B
Densidad de mezcla A/B:	1,100 gr./cm <sup>3</sup> .
Viscosidad de la mezcla:	450-650 m/Pa.s.
Temperatura mínima de aplicación:	10° C.
Contenido en sólidos:	100%.
Secado al tacto:	5-6 horas
Secado total:	12-24 horas.
Intervalo entre capas:	12 h.
Puesta en servicio a plena carga:	7 días
No aplicar en soportes exteriores	

### APLICACIÓN:

**Normalmente se aplica sobre soportes de resina de epoxi, debiendo reunir las siguientes condiciones:**

1. Los soportes deben de ser sólidos, secos y desengrasados. Si se trata de un suelo epoxi que lleve más de 7 días aplicado se procederá a un lijado fino y posterior aspiración del polvo.
2. Homogeneización de los dos componentes por separado.
3. Mezclar los dos componentes mediante un agitador de baja velocidad.
4. Aplicar a rodillo o con espátula de goma, según se trate de un soporte autonivelante ó soporte multicapa respectivamente.

### PRESENTACIÓN:

En dos componentes, con relación de carga 2 A/1 B y envases de 6 kg A/3 kg B.  
Color: incoloro.

### RENDIMIENTO:

Los consumos aproximados, son los siguientes:  
Sobre autonivelante: 0,200 Kg/m<sup>2</sup>./capa  
Sobre multicapa: 0,4-0,6 Kg/m<sup>2</sup>./capa

### ALMACENAMIENTO:

Durante dos meses en los envases originales bien cerrados, y al abrigo de las inclemencias del tiempo.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Avisos de seguridad: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Usen guantes apropiados y protección para los ojos/cara.

Riesgos especiales: Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Equipo de protección personal:

Protección respiratoria: No es necesaria.

Protección cutánea: Para contactos breves, solo será necesario llevar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Utilice guantes impermeables cuando pueda haber contacto prolongado o frecuente. Desprenderse de la ropa contaminada al final del trabajo y lavarla antes de volver a utilizarla.

Protección de ojos/cara: Utilice gafas de seguridad. Si existe la posibilidad de contacto con el producto, se recomienda el uso de gafas tipo motorista (goggles), ya que su contacto con los ojos puede ser molesto aunque no perjudicial.